



Montaż osłony peszlowej

DK-OP

OPIS

Montaż osłony peszlowej - jednostronne zabezpieczenie wyprowadzonych włókien i złączy peszlem na czas transportu oraz nieinwazyjnego układania kabla.

Peszlel mocowany jest na kablu za pomocą przelotki kablowej. Miejsce połączenia z przelotką oraz zaślepienie końca peszla zabezpieczone są za pomocą rurki termokurczliwej.

Oślonę peszlową można zastosować na patchcordach wielowłóknowych typu Datakab 1, Datakab 2, Datakab 3.

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
DK-OP	Montaż osłony peszlowej	kpl